



NORDANSICHT (HOFANSICHT)



OSTANSICHT



SÜDANSICHT (STRASSENANSICHT)

- Schiefdach umdecken bzw. reparieren
- ① Gaubenfirne erneuern
- ② Gerüsturm für Gaubenreparatur, frei stehend, abgestrebt
- ③ Schneefang

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

datum		unterschrift		Landkreis Zwickau Eigenbetrieb Zentrales Baumanagement Scherbergplatz 4 08371 Glauchau	
Berufliches Schulzentrum Bau- und Oberflächentechnik Zwickau		Dachsanierung		J. Kretzschmar	
maßnahme		Ansichten Gebäude D		S. Meißner	
planinhalt		11.08.2022		S. Meißner	
maßnahmenr. 106/02		plannummer BSZ-EP-DACH-002.1		Architekturbüro G&J Kretzschmar	
planungsstand b2/22		bearbeitungsstand EP/BA		08056 Zwickau Tel: 0375 294784 e-mail: mail@alb-kretzschmar.de web: www.alb-kretzschmar.de	
format A2		maßstab 1 : 200			