

Anlage 3: Zusammenfassung bauliche Maßnahmen

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
1.00	Bernsdorf									
1.05	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	2295	Schutzgebiete	
1.10	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	186		
1.15	LKR konkreter Verlauf	/	Bundestraße	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1570		
2.00	Callenberg									
2.05	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	568		
2.10	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	427		
2.15	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	944		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
2.20	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	2509		
2.25	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	177	Schutzgebiet	
2.30	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	2961		
2.35	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	1933		
2.40	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	287		
2.45	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	465		
3.00	Crimmitschau									
3.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	1362	Schutzgebiet	

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
3.10	LKR konkreter Verlauf	/	Kreis	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	431		
3.15	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1606		
3.20	LKR Herabstufung	/	Kreis	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	196		
3.25	SNR	Sächsische Städteroute	Kommunal	Wassergebundene Decke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	856		
3.30	SNR	Pleißeradweg	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	744		
3.35	SNR	Pleißeradweg	Kommunal	Wassergebundene Decke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	1747		
4.00	Crinitzberg									
4.05.	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	971	Schutzgebiet	

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
4.10.	SNR	Mittelgebirge-Silberstraße	Kommunal	Schotterdecke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	1881	Schutzgebiet	
4.15	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Schotterdecke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	1388	Schutzgebiet	
5.00	Dennheritz									
5.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	1252		
7.00	Gersdorf									
7.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	495		
7.10	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Schotterdecke	Schlecht	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	304		
7.15	LKR konkreter Verlauf	/	Bundestraße	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1250		
8.00	Glauchau									
8.10	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	106		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
8.15	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Schotterdecke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	962	Schutzgebiete	
8.20	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Schotterdecke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	2046	Schutzgebiete	
8.25	SNR	Mulderadweg	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	793		
8.30	SNR	Mulde-Lichtenst. - Silberstr.	Kommunal	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	528		
8.35	SNR	Mulde-Lichtenst. - Silberstr.	Kommunal	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	423		
8.40	SNR	Mulderadweg	Kommunal	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben		183		
8.45	SNR	Mulde-Lichtenst. - Silberstr.	Kommunal	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	1568		
8.50	SNR	Mulde-Lichtenst. - Silberstr.	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	1355	Schutzgebiet	

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
8.55	SNR	Sächsische Städteroute	Land	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	451		
8.60	SNR	Sächsische Städteroute	Land	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	215		
8.65	SNR – Optimierung konkret	Mulderadweg	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	435	Schutzgebiet	
8.70	SNR – Optimierung konkret	Mulderadweg	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	181	Schutzgebiet	Brückenbauwerk notwendig
8.75	SNR – Optimierung konkret	Mulderadweg	Kommunal	Feld- und Wiesenweg	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1	318		
9.00	Hartenstein									
9.10	SNR	Mulderadweg	Kreis	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	2859	Schutzgebiet	
9.15	SNR	Floezradweg	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	4332		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
9.20	SNR	Floezradweg	Bund	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	530		
9.25	SNR – Optimierung konkret	Mulde-Lichtens-tein-Silberstraße	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	3385		
9.30	SNR – Optimierung konkret	Mulde-Lichtens-tein-Silberstraße	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	2	850	Schutzgebiet	
10.00	Hartmannsdorf									
10.05	SNR	Mittelgebirge-Silberstraße	Land	Pflasterung	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	1427	Schutzgebiet	
11.00	Hirschfeld									
11.05	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	879	Schutzgebiet	
12.00	Hohenstein-Ernstthal									
12.05	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	2004	Schutzgebiet	

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
12.10	SNR	Sächsische Städteroute	Kommunal	Waldweg	Mittel	Wegeausbau mit wassergeb. DS	3	1886	Schutzgebiet	
12.15	SNR	Sächsische Städteroute	Kommunal	Schotterdecke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	2593	Schutzgebiet	
12.20	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Feld- und Wiesenweg	Schlecht	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	624	Schutzgebiet	
12.25	SNR – Netzergänzung	/	Land	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	246		
12.30	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Schotterdecke	Schlecht	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	239		
12.35	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Straßenschäden beheben	3	256		
12.40	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	25		
12.45	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	458		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
12.50	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	348		
12.55	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	131		
12.60	SNR – Optimierung konkret	SSR Bahnvariante	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	879		
12.65	SNR	Zuwegung Sächsische SR	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1052	Schutzgebiet	Abschnitt bis OE wird ausgebaut – in Ortslage muss sichere Führung durch Kommune errichtet werden
12.70	SNR	Sächsische Städteroute	Kommunal	Feld- und Wiesenweg	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1	615	Schutzgebiet	
12.75	SNR	/	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	1013		
12.80	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Plattenweg	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	239		
12.85	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	472		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
13.00	Kirchberg									
13.05	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Schlecht	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	666	Schutzgebiet	
13.10	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	884	Schutzgebiet	
13.15	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Kommunal	Asphalt	Schlecht	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	233	Schutzgebiet	
13.20	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	1024		
13.25	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	260		
13.30	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Land	Asphalt	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	990		Nutzung Geh/Radweg
13.35	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Kommunal	Pflaster	Mitte	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	442		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
13.40	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	325		
13.45	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	120		
13.50	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	916		
13.55	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	500		
13.60	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Kreis	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	2117		
13.65	SNR		Kreis	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	751		
13.70	SNR		Kommunal	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1473		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
14.00	Langenbernsdorf									
14.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Schotterdecke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1	7321	Schutzgebiet	
16.00	Lichtenstein									
16.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	741		
16.10	SNR – Optimierung konkret	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	1147		
16.15	SNR – Optimierung konkret	/	Kommunal	Waldweg	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	869		
17.00	Lichtentanne									
17.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	647		
17.10	SNR – Netzergänzung	/	Kreis	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	944		
18.00	Limbach-Oberfrohna									
18.05	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	2824		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
18.10	LKR konkreter Verlauf	/	Kreis	Schotterdecke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	1176	Schutzgebiet	
18.15	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Asphalt	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	727	Schutzgebiet	
18.20	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1907	Schutzgebiet	
18.25	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	1306	Schutzgebiet	
18.30	SNR	Mulderadweg	Kommunal	Waldweg	Mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	3	1235	Schutzgebiet	
18.35	SNR – Netzergänzung	/	Land	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	242		
18.40	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Straßenschäden beheben	3	346		
18.45	SNR – Netzergänzung	/	Land	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	1799		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
18.50	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Schotterdecke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	188	Schutzgebiet	
18.55	SNR – Netzergänzung	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	805		
18.60	SNR – Netzergänzung	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	717		
19.00	Meerane									
19.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Pflasterung	Schlecht	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	1382		
20.00	Mülsen									
20.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Schlecht	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	1475		
20.10	SNR – Netzergänzung	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	2896		
21.00	Neukirchen									
21.05	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1743		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
21.10	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Feld- und Wiesenweg	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	1046	Schutzgebiet	
22.00	Niederfrohna									
22.05	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	1189		
23.00	Oberlungwitz									
23.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Schotterdecke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	183		
23.10	SNR – Netzergänzung	/	Bund	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	3	171		
23.15	SNR – Netzergänzung	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Schlecht	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	148	Schutzgebiet	
23.20	SNR	/	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	918		
24.00	Oberwiera									
24.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Schotterdecke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	1122		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
25.00	Reinsdorf									
25.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	2001		
25.10	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Straßenschäden beheben	3	142		
25.15	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Straßenschäden beheben	3	405		
26.00	Remse									
26.05	SNR	Mulderadweg	Kommunal	Waldweg	Mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	3	1273	Schutzgebiet	
28.00	St.Egidien									
28.05	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	337		
28.10	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1	2711		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
29.00	Waldenburg									
29.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Pflasterung	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	2	388	Schutzgebiet	
29.10	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	Asphalt	Mittel	Straßenschäden beheben	2	938	Schutzgebiet	
29.15	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	Asphalt	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1937	Schutzgebiet	
29.20	SNR	Mulderadweg	Kommunal	Feld- und Wiesenweg	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	1164	Schutzgebiet	
30.00	Werdau									
30.05	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1185		
30.10	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1006		
30.15	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Schotterdecke	Mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	2	2480	Schutzgebiet	

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
30.20	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Schotterdecke	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	5003	Schutzgebiet	
30.21	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Waldweg	Mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	2	2033		
30.25	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Feld- und Wiesenweg	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2	2115	Schutzgebiet	
30.30	LKR konkreter Verlauf	/	Kreis	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	584		
30.35	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1299		
30.45	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs		958	Schutzgebiet	
31.00	Wildenfels									
31.05	SNR	Floezradweg	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	3553		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
31.10	SNR	Mulderadweg	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3			
31.15	LKR konkreter Verlauf	/	Kreis	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	2023		
32.00	Wilkau-Haßlau									
32.05	SNR	Mittelgebirge-Silberstr.	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegl. Radwegs	1	1300	Schutzgebiet	
32.10	SNR	Mulderadweg	Kommunal	Feld- und Wiesenweg	Schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1	1962		
32.15	SNR	Mulderadweg	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3			
33.00	Zwickau									
33.05	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Asphalt	Mittel	Straßensanierung mit bituminöser Deckschicht	3	109		
33.10	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Waldweg	Schlecht	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	2	286		

Nr. Maßnahme	Kategorie	Bezeichnung	Straßentyp	Eigenschaften	Qualität	Baumaßnahmen	Priorität	Länge (in m)	Mögl. Konflikte	Kommentar
33.15	LKR konkreter Verlauf	/	Kommunal	Wassergebundene Decke	Mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3	282		
33.20	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1956		
33.25	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	2237		
33.30	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	508		
33.35	LKR konkreter Verlauf	/	Kreis	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1	1075		
33.40	LKR konkreter Verlauf	/	Land	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs		4151	Schutzgebiet	
33.45	LKR konkreter Verlauf	/	Bund	keine RVA vorhanden	Schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs		959	Schutzgebiet	